



ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року

№ 85

Про затвердження актів інвентаризації
каналізаційних колекторів

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши акти обстеження відновлених каналізаційних колекторів по вулицях Київська, Нова, К.Ольги та Дружби і з метою подальшого функціонування і обслуговування відновлених каналізаційних колекторів по даних вулицях в смт. Володимирець,


СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акти інвентаризації каналізаційних колекторів загальною протяжністю 1404 м та балансовою вартістю 90,52034 тис. грн, в тому числі:
 - вул. Київська - 54 м, балансовою вартістю 3,21448 тис. грн
 - вул. Нова - 126 м балансовою вартістю 8,47938 тис грн
 - вул. К.Ольги - 480 м, балансовою вартістю 28,75776 тис. грн
 - вул. Дружби - 744 м, балансовою вартістю 50,06872 тис. грн
2. Комунальному підприємству «Аква» збільшити балансову вартість відновлених каналізаційних колекторів на загальну суму 90,52034 тис. грн.
3. Комунальному підприємству «Аква» заключити договори із споживачами комунальних послуг на послуги з водовідведення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



В.КОВЕНЬКО



Затверджено
Селищний голова
Осмолович

А К Т

Обстеження відновленого зливого каналізаційного колектора по вулиці Київська

Від «03» серпня 2020р.

смт Володимирець

Ми, комісія Володимирецької селищної ради, в складі:

Голови комісії: Лосінця Василя Степановича- заступника селищного голови по роботі виконавчих органів

Членів комісії:

Шеліган Ольги Сергіївни – спеціаліста селищної ради
Крилюка Олега В'ячеславовича – начальника КП «АКВА»,
балансоутримувача колекторів в смт Володимирець
Бови Анатолія Васильовича – члена виконкому селищної ради
Буравського Сергія Борисовича – голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правопорядку, житлово-комунального господарства, торгівельного та побутового обслуговування

в присутності представника вулиці **Захарчука Петра Миколайовича** провели **обстеження зливого каналізаційного колектора** по вулиці **Київська** і встановили наступне:


- 1.Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. Київська становить **54 м (П'ятдесят чотири)**
- 2.Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці **Київська** становить **9 шт (Девять)**
- 3.Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає **3214,48 грн (Три тисячі двісті чотирнадцять грн. 48 коп.)**
- 4.Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. **Київська** виконані силами жителів вул. **Київська**

**В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:**





Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул **Київська** загальною протяжністю **54 м (П'ятдесят чотири)**

Ввести в експлуатацію та поставити на баланс КП «АКВА» балансовою вартістю 3214,48 грн (Три тисячі двісті чотирнадцять грн. 48 коп.)


Голова комісії:

 В.Лосінець

Члени комісії :

 О.Шеліган
 О.Крилюк
 А. Бова
 С. Буравський

Ліцей Зубкова Ковальова
Біл. Київська



Тяга Діагональ 160 м
Проміжкина Сува / Сува



Затверджено

Селищний голова

О. Семолович

А К Т

Обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці Нова

Від «03» травня 2020р.

смт Володимирець

Ми, комісія Володимирецької селищної ради, в складі:

Голови комісії: Лосінця Василя Степановича- заступника селищного голови по роботі виконавчих органів

Членів комісії:

Шеліган Ольги Сергіївни – спеціаліста селищної ради
Крилюка Олега В'ячеславовича – начальника КП «АКВА»,
балансоутримувача колекторів в смт Володимирець
Бови Анатолія Васильовича – члена виконкому селищної ради
Буравського Сергія Борисовича – голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правопорядку, житлово-комунального господарства, торгівельного та побутового обслуговування

в присутності представника вулиці **Кушніра Павла Сергійовича** провели обстеження каналізаційного колектора по вулиці

Нова і встановили наступне:

1. Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. Нова становить **126 м (Сто двадцять шість)**
2. Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці **Нова** становить **21 шт (Двадцять одна)**
3. Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає **8479,38 грн (Вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять грн. 38 коп.)**
4. Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. **Нова** виконані силами жителів вул. **Нова**

**В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:**

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул **Нова** загальною протяжністю **126 м (Сто двадцять шість)**

Ввести в експлуатацію та поставити на баланс КП «АКВА» балансовою вартістю 8479,38 грн (Вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять грн. 38 коп.)

Голова комісії:

В.Лосінець

Члени комісії :

О. Шеліган

О. Крилюк

А. Бова

С. Буравський


Грещес КХХХХХХХХХХХ
КХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Б.Н. ХОБД



Б.Н. ХОБД



Түгдэл $\Phi 160$ мм
Түгдэл $\Phi 160$ мм (2 түгдэл)



Затверджено
Селищний голова
О. Осмолович

А К Т

Обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці Княгині Ольги

Від «03» чрудне 2020р.

с/мт Володимирець

Ми, комісія Володимирецької селищної ради, в складі:

Голови комісії: Лосінця Василя Степановича- заступника селищного голови по роботі виконавчих органів

Членів комісії:

Шеліган Ольги Сергіївни – спеціаліста селищної ради
Крилюка Олега В'ячеславовича – начальника КП «АКВА»,
балансоутримувача колекторів в с/мт Володимирець
Бови Анатолія Васильовича – члена виконкому селищної ради
Буравського Сергія Борисовича – голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правопорядку, житлово-комунального господарства, торгівельного та побутового обслуговування


в присутності представника вулиці **Безушка Сергія Юхимовича, Блищика Віктора Олександровича** провели обстеження каналізаційного колектора по вулиці **Княгині Ольги** і встановили наступне:

1. Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. Княгині Ольги становить **480 м (Чотириста вісімдесят)**
2. Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці **Княгині Ольги** становить **80 шт (Вісімдесят)**
3. Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає **28757,76 грн (Двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят сім грн. 76 коп.)**
4. Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. **Княгині Ольги** виконані силами жителів вул. **Княгині Ольги**





**В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:**

**Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул. Княгині Ольги загальною протяжністю 480 м (Чотириста вісімдесят)
Ввести в експлуатацію та поставити на баланс КП «АКВА» балансовою вартістю 28757,76 грн (Двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят сім грн. 76 коп.)**


Голова комісії:

 В.Лосінець

Члени комісії :

 О.Шеліган
 О.Крилюк
 А.Бова
 С.Буравський

Хорошо
Корректура
Корректура
Корректура



Труба ϕ 160 мм
Промежуток 480 мм (80 мм)

Затверджено
Селищний голова
О. Осмолович



А К Т

Обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці Дружби

Від «03» 12 2020р.

с/мт Володимирець

Ми, комісія Володимирецької селищної ради, в складі:

Голови комісії: Лосінця Василя Степановича- заступника селищного голови по роботі виконавчих органів

Членів комісії:

Шеліган Ольги Сергіївни – спеціаліста селищної ради
Крилюка Олега В'ячеславовича – начальника КП «АКВА»,
балансоутримувача колекторів в с/мт Володимирець
Бови Анатолія Васильовича – члена виконкому селищної ради
Буравського Сергія Борисовича – голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правопорядку, житлово-комунального господарства, торгівельного та побутового обслуговування

в присутності представника вулиці **Сиротюка Сергія Харитоновича, Чашки Івана Михайловича** провели обстеження каналізаційного колектора по вулиці **Дружби** і встановили наступне:

1. Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. **Дружби** становить **744 м (Сімсот сорок чотири)**
2. Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці **Дружби** становить **124 шт. (Сто двадцять чотири)**
3. Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає **50068,72 грн. (П'ятдесят тисяч шістьдесят вісім грн. 72 коп.)**
4. Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. **Дружби** виконані силами жителів вул. **Дружби**

**В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:**

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул. **Дружби** загальною протяжністю **744 м (Сімсот сорок чотири)**

Ввести в експлуатацію та поставити на баланс КП «АКВА» балансовою вартістю 50068,72 грн. (П'ятдесят тисяч шістьдесят вісім грн. 72 коп.)

Голова комісії:

В.Лосінець

Члени комісії :


О. Шеліган

О. Крилюк

А. Бова

С. Буравський

C. Keeser
Rakharigog'ic
Eym. Pymeda
Kousimyd



Eym. Pymeda

Tygsa P160wca
Thomson's Earig Star (124wca)